



1

DE - Vergleichen Sie die Länge der Druckleiste mit dem verfügbaren Raum unter dem Dach (in diesem Beispiel 145 mm). Lassen Sie an beiden Seiten des Dachs jeweils 2-3mm Spielraum.

GB - Compare the length of the print strip with the available space under the roof (in this example 145mm). Leave extra room of between 2-3mm over on both sides of the roof.

NL - Vergelijk de lengte van de printstrip met de beschikbare ruimte onder het dak (in dit voorbeeld 145mm). Laat aan beide zijden van het dak telkens 2-3mm speelruimte over.

FR - Comparez la longueur du circuit imprimé avec l'espace disponible sous le toit (145mm dans cet exemple). Prévoyez un espace de manœuvre de 2-3mm des deux côtés du toit.

2

DE - Drücken Sie die LED auf der Anschlussseite auf die Druckleiste. Achten Sie darauf, dass der unterste Fuß niemals die Anschlusspunkte für die Kabel berührt. Löten Sie die Füße der LED fest auf die beiden Inseln der Druckleiste.

GB - Put the LED into the print strip on the connection side. Ensure that the lowest leg never touches the connection points for the wires. Weld the legs of the LED onto the two islands of the print strip.

NL - Plaats de led op de printstrip aan de aansluitzijde. Zorg dat het onderste pootje de aansluitpunten voor de draden nooit raakt. Soldeer de pootjes van de led vast op de twee eilandjes van de printstrip.

FR - Mettez la LED sur le support du côté de la face de connexion. Veillez à ce que le pied inférieur ne touche jamais les points de connexion pour les fils. Soudez les pieds de la LED aux deux îlots du circuit imprimé.


3

DE - Drücken Sie den Lichtleiter an der Anschlussseite gegen der LED. Für eine optimale Lichtverteilung muss sich die Einkerbung im Leiter über die gesamte Länge an der Unterseite befinden.

GB - Press the light conductor onto the connection flush against the LED. To ensure an optimal distribution of light, the notch in the conductor must be at the bottom along the entire length.

NL - Druk de lichtgeleider aan de aansluitzijde mooi tegen de led. Voor een optimale lichtverdeling moet de inkeping in de geleider onderaan komen, over de volledige lengte.

FR - Poussez le conducteur du côté de la face de connexion, proprement contre la LED. Pour obtenir une répartition optimale, l'incision dans le conducteur doit être positionnée dans le bas, sur toute la longueur.




DE - Montieren Sie die zweite LED an der Abschnittsseite und drücken Sie sie fest auf den Lichtleiter. Löten Sie die LED anschließend auf die beiden Leiter der Druckleiste.

GB - Mount the second LED onto the cutting side and press it firmly against the light conductor. Weld the LED onto the two conductors on the print strip.

NL - Monteer de tweede led aan de afknipzijde en druk hem goed tegen de lichtgeleider. Soldeer de led vervolgens vast op de twee geleiders van de printstrip.

FR - Montez la deuxième LED du côté de la face découpée et appuyez-la fermement contre le conducteur d'éclairage. Soudez ensuite la LED sur les deux conducteurs du circuit imprimé.

5




DE - Schließen Sie die Versorgungsplatine an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das rote und das schwarze Kabel an den richtigen Stellen anschließen.

GB - Connect the power circuit board. Ensure that the red and black wires are connected at the correct places.

NL - Sluit het voedingsprintplaatje aan. Zorg dat je de rode en zwarte draad op de juiste plek aansluit.

FR - Connectez le circuit imprimé d'alimentation. Veillez à connecter le fil rouge et le fil noir aux endroits appropriés.

6



DE - Schließen Sie die mitgelieferte Kondensator an. Diese schränkt das Blinken während der Fahrt ein. Beachten Sie die Polarität der Versorgungsquelle!

GB - Connect the capacitor that came with the unit. That will reduce the flashing while riding/driving. Ensure that the polarity of the capacitor is connected correctly!

NL - Sluit de bijgeleverde capaciteit aan. Die beperkt het knipperen tijdens het rijden. Denk aan de polariteit van de capaciteit!

FR - Connectez l'élément de capacité fourni. Celui-ci limite le clignotement lors des déplacements. Tenez compte de la polarité de l'élément de capacité !

7



DE - Testen Sie die Funktion der LEDs, indem Sie eine Stromquelle an die Versorgungsplatine anschließen. Indem Sie mit einem kleinen Schraubenzieher am Potenziometer drehen, stellen Sie die Helligkeit ein.

GB - Check that the LEDs are working properly by connecting a power source to the power circuit board. Adjust the brightness of the light by using a small screwdriver to turn the potentiometer.

NL - Test of de leds werken door een stroombron aan te sluiten op het voedingsprintplaatje. Door met een kleine schroevendraaier aan de potentiometer te draaien, pas je de lichtsterkte aan.

FR - Testez le fonctionnement des LED en connectant une source de courant numérique ou analogique au circuit imprimé d'alimentation. Adaptez l'intensité d'éclairage en tournant le potentiomètre à l'aide d'un petit tournevis.

8



DE - Schneiden Sie den Schrumpfschlauch in 10 mm lange Stücke, sodass die LED an allen Seiten vollständig abgedeckt ist. Verwenden Sie ein Heißluftgebläse oder ein Feuerzeug, um den Schrumpfschlauch schrumpfen zu lassen.

GB - Cut the 'shrink sleeve' that came with the unit into pieces of 10 mm length to ensure that the LED is completely covered on all sides. Use a hot-air blower (e.g. hair dryer) or a lighter to shrink the shrink sleeve.

NL - Snijd de meegeleverde krimpkoos in stukjes van 10mm, zodat de led volledig afgedekt is aan elke kant. Gebruik een warmeluchtblazer of aansteker om de krimpkoos te laten krimpen.

FR - Coupez la gaine thermorétractable en fragments de 10 mm, afin que la LED soit totalement recouverte de chaque côté. Utilisez une soufflerie à air chaud ou un briquet pour provoquer la rétraction de la gaine.

